

INDICAÇÃO 018/2017

CRUZEIRO DO SUL, 06 DE JUNHO DE 2017

O Vereador abaixo subscrito, vem apresentar à Mesa Diretora e solicitar o encaminhamento da seguinte:

INDICAÇÃO

Que a Administração Municipal, através da Secretaria do Planejamento e o Departamento de Estradas e Rodagem, solicite ao DAER e a EGR que reforme os trechos críticos do acostamento da RSC 453, principalmente nos acessos às vias laterais.

Justifica-se, pois, nos acostamentos, em ambos os lados da rodovia, o asfalto está muito danificado, principalmente nos acessos às vias laterais, e para desviar dos buracos, os veículos retornam para a pista de rolamentos, podendo ocasionar acidentes.

Certo de ter a atenção destes poderes.

JOÃO CELSO FÜHR

VEREADOR